

酚酞-百里酚蓝指示剂

摘要

混合酸碱指示剂,变色点 pH9.0

产品介绍

混合酸碱指示剂,变色点 pH9.0 酸色: 黄色,碱色: 紫色。终点附近指示剂颜色变化的参考颜色: 从黄色到绿色再到紫色。